

2024年2月2日
東洋スチレン株式会社

当社製品の第三者認証機関への不適切行為に関する UL 認証について

この度、2023年5月29日に公表いたしました、「当社製品の第三者認証機関への不適切行為（以下、「不適切行為」）」に関連し、米国の第三者安全科学機関である Underwriters Laboratories Limited Liability Company(以下「UL」)により、以下の通り UL 認証登録が取り消されることになりましたことをご報告致します。

お客様をはじめステークホルダーの皆様へ、多大なご迷惑をお掛けしてありますことを改めて深くお詫び申し上げます。

登録が取り消される製品につきましては、認証の再登録および代替品の確保などにより、お客様のご要望に応じた供給を実施すべく取り組んでまいります。

1. UL 認証取り消しの期日 2024年2月29日
2. UL 認証取り消しの製品 別紙をご参照ください。

- (1) 2023年5月29日公表、不適切行為に係る対象グレード
- (2) 不適切行為をULにご報告した際に、ULより登録規程（UL746A）に抵触した登録をしているものとしてULより指摘があった対象グレード（主にHB材）

***UL 認証再登録について**

- ・認証の再登録作業は既に開始しております。
- ・再登録状況につきましては、個別にお客様にご報告、ご相談させていただきます。

以上

【報道関係者からのお問い合わせ先】

管理本部 電話：03-3519-5600

【お客様からのお問い合わせ先】

営業本部 電話：東京03-3519-5602

大阪06-6221-4500

<別紙> UL 認証取り消し品種

(1) 難燃グレード

種別	対象グレード名	File No.	UL登録名	色	燃焼クラス
Polystyrene (PS)	LX20	E195542	LX20(#)	ALL	V-2
Polystyrene (PS)	NR120C	E195542	NR120(#)	ALL	V-2
Polystyrene (PS)	LH20	E195542	LH20(+)	ALL	V-2
Polystyrene (PS)	F2	E195542	F2(#)	ALL	V-2
Polystyrene (PS)	LH30	E195542	LH30(#)	ALL	V-2
Polystyrene (PS)	FX2C	E195542	FX2(#)	ALL	V-2
Polystyrene (PS)	LF21	E195542	LF21(#)	ALL	V-2
Polystyrene (PS)	FP120	E195542	FP120(#)	ALL	V-2
Polystyrene (PS)	J2	E195542	LS20(+),J2(#)	ALL	V-2
Polystyrene (PS)	EJ2C	E195542	EJ2(#)	ALL	V-2
Polystyrene (PS)	NBW-160-1	E195542	NBW-160(+)	ALL	V-0
Polystyrene (PS)	FS100S	E195542	FS100(#)	ALL	V-0
Polystyrene (PS)	ES150	E195542	ES150(#)	ALL	V-0,5VA
Polystyrene (PS)	J5	E195542	J5(#)	ALL	V-0,5VB

(2) HBグレード

種別	対象グレード名	File No.	UL登録名	色	燃焼クラス
Polystyrene (PS)	H485	E195542	H485(#)、H485(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	H650	E195542	H650(+)、H-65	ALL	HB
Polystyrene (PS)	H700	E195542	H700(+)、H500(+) HI-SQ(+)、UR-710(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	MI5150、H350	E195542	MI-5150(+)、H350(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	MW1C、MW1D	E195542	MW-1(+)、MW 1 (+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	MW 2 C、MW2D	E195542	MW2(+)、MW-2(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	UH 2	E195542	UH(f)+、UH-(f)(#)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	H370	E195542	UTR-9250-22(+)、H370(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	G320C	E195542	G320(+)、G-15	ALL	HB
Polystyrene (PS)	H455	E195542	H455(+)、H-45H	ALL	HB
Polystyrene (PS)	H470	E195542	H470(+)、H-47	ALL	HB
Polystyrene (PS)	H481	E195542	H481(+)、UR-617(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	H655	E195542	H655(+)、H65(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	H680	E195542	H680(+)、HI-G-1(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	H840	E195542	H840(+)、HI-U-2(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	MI5150-21S	E195542	MI-(a)(b)(cd)-(ef)(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	H610	E195542	R60(+)、H610(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	R71	E195542	R71(+)	ALL	HB
Polystyrene (PS)	SH57	E195542	SH-57、SH-65	ALL	HB
StyreneButadien(SB)	XL1,XL4,XL5,XL7	E195542	XL(f)+,XL-(f)#	ALL	HB